FYCOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 1 **ATMÓSFERA**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de emisión de polvo y partículas en suspensión	Reducción de las emisiones de polvo y partículas en suspensión	Utilización de lonas para cubrir los camiones que transportan materiales; realizar riegos en los movimientos de tierra; restringir la velocidad de los vehículos en obra	Pérdida de visibilidad; nubes de polvo; depósitos de polvo	Limpieza de los viales de acceso a la obra	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de las emisiones de la maquinaria utilizada	Controlar que la maquinaria esté en condiciones adecuadas y que ha superado los controles técnicos reglamentarios que se exigen	Se comprobará in situ que la maquinaria no emite humos negros , se comprobarán ITVs	La maquinaria no tiene superada la ITV; emisiones que se comprueben visualmente desproporcionadas	No se emplearán máquinas o vehículos que no hayan superado las pruebas reglamentarias; en caso de gran cantidad de humos negros en inspección visual se someterá a revisión	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Minimización de emisiones acústicas de la maquinaria	Controlar los niveles sonoros producidos durante las actividades de obra	Comprobar los mantenimientos reglamentarios de la maquinaria; comprobación de inspecciones técnicas reglamentarias; comprobación dela homologación de la maquinaria en cuanto a las emisiones de ruido (Marcado CE)	Ausencia de marcado CE; ausencia de ITV; ausencia de mantenimientos; Realización de actividades ruidosas en periodo nocturno o épocas de reproducción	Sustitución de la maquinaria de obra que no cumpla con los umbrales establecidos; Paralización de los trabajos realizados fuera del perido autorizado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (23 / 06 / 2026)

Sin levantamiento de polvo.
Control de maquinaria por ruido y emisiones gaseosas:E 3346 BBJ Waker Neuson, Tijera, Miniretro Tackeuchi, Manitou, Rodillo compactador, Carretilla autopropulsada eléctrica, Camión MAN 0344 CHH, Camión 4404 CNN

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

fonsan

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 20:33:09 +02'00'

PROFEPLAS®
Profesionales del Plástico
CIF: B94117087

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 2 **SUELO**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de ocupación de superficies	Ocupación de superficies no definidas en el proyecto	Las actuaciones e instalaciones auxiliares se ejecutarán ocupando únicamente superficies dentro de los límites de los terrenos de las zonas de actuación definidas en el proyecto; Los vehículos utilizados para el transporte de materiales y/o residuos en su caso, circularán por los viales existentes; la zonas ocupadas por los acopios de materiales y residuos generados, se deberan situar en zonas preferentemente impermeabilizadas, en caso de no poder ubicar dichas instalaciones en zonas pavimentadas o impermeabilizadas, deberán adecuarse correctamente las superficies requeridas para evitar afecciones al suelo por derrame, vertidos, etc., así como su posterior restitución al estado natural al finalizar los trabajos	Ocupación de zonas fuera de las áreas establecidas	Retirada de las zonas ocupadas y recuperación de las mismas a us estado anterior	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de materiales para relleno	Utilización de materiales procedentes de la propia obra o autorizados	Los materiales utilizados para la realización de rellenos provendrán de la propia obra, o en su defecto de canteras en explotación con autorización de actividad	Utilización de materiales no autorizados	Retirada de materiales no autorizados y sustitución por materiales autorizados	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Tratamiento de la tierra vegetal	Retirada, almacenamiento, mantenimiento y extendido de la tierra vegetal	Previa la ejecución de los movimientos de tierra necesarios se retirará la capa de tierra vegetal, que se almacenará en ubicaciones adecuadas separadas del resto en montículos o cordones, sin sobrepasar la altura máxima de 1,5 - 2 m, evitándose su compactación y apilado por tiempo superior a 6 meses	Ausencia de separación de la tierra vegetal	Reponer la tierra vegetal no tratada adecuadamente	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de derrames y vertidos accidentales	Prevención y corrección de derrames y vertidos accidentales, evitando la afección a la calidad del suelo	Las labores de limpieza, repostaje, etc, de los vehículos utilizados en el transporte de materiales y/o residuos, se realizarán en istalaciones autorizadas y se deberá evitar su realización en el interior de la parcela. Se dispondrá de material absorbente para la recogida de posibles derrames que se puedan producir pora la avería de vehículos; retirada de derrames producidos durante las averias de maquinaria que no pueden desplazarse a la zona de mantenimiento; sintemas de protección en las zonas donde se manejan combustibles	Manchas de aceite y/o combustible en el terreno	Coprobación visual de los sistemas de contención de derrames, barrera de contención para evitar la dispersión del vertido; comunicación a la dirección de obra en caso de riesgo	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de depósitos de combustible	Ubicación, características y utilización de depósitos de combustible	En caso de disponer de depósitos de combustible, estos deberán situarse en la zona donde se encuentran las instalaciones auxiliares; el repostaje se llevará a cabo en la zona habilitada para tal fin	Existencia de depósito de combustible que no cumpla as prescripciones establecidas	Retirada del depósito no adecuado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de zona de lavado	Habilitación de instalaciones adecuadas para el lavado de herramientas	Queda prohibido el lavado de canaletas y cubas de hormigon; otro tipo de herramientas se habilitará zona para tal fin	Existencia de restos de lavado e zonas no establecidas	retirada de restos de hormigón y adecuación de zonas para el lavado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de compactación de suelos	Descompactación de suelos	Se tratarán los suelos que pudieran resultar compactados	existencia de zonas compactadas	se ararán las zonas compactadas para conseguir su esponjamiento	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (23 / 06 / 2026)

La mayor parte de los trabajos realizandose en zona construida:
- Remates en cubierta de nave
- Estructuras de montaje y piscinas de cría en plantas -1 u 0
- Canal de instalaciones (electricidad, agua, oxígeno...)
-Modo de depuración 2 lado izquierdo
- Electricidad planta 0 (canalizaciones - iluminación).
- Solera almacén anexo de materias primas
- Tabiquería interior zona de producción (tabiques de montacargas y oficinas).
- Colocación de bombas depuradora módulo dos derecho

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

PROFEPLAS Profesionales del Plástico

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 20:33:26 +02'00'

Fernando Pucheiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. · Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Luzanzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

fonsan

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 3 **MEDIO HÍDRICO**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de ocupación de superficies	Ocupación de superficies no definidas en el proyecto	Situar acumulación de materiales en zonas sin pendiente y sin interferir en las vías naturales de escorrentía; preferentemente no realizar trabajos de movimiento de tierras en los días de fuertes lluvias;	Ocupación de zonas fuera de las áreas establecidas; trabajos en condiciones no favorables	Retirada de las zonas ocupadas; adaptación de los trabajos a condiciones favorables	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de derrames y vertidos accidentales	Prevención y corrección de derrames y vertidos accidentales, evitando la afección a las aguas	Las labores de limpieza, repostaje, etc, de los vehículos utilizados en el transporte de materiales y/o residuos, se realizarán en istalaciones autorizadas y se deberá evitar su realización en el interior de la parcela. Se dispondrá de material absorbente para la recogida de posibles derrames que se puedan producir pora la avería de vehículos; retirada de derrames producidos durante las averias de maquinaria que no pueden desplazarse a la zona de mantenimiento; sintemas de protección en las zonas donde se manejan combustibles	Manchas de aceite y/o combustible cerca de las aguas marinas	Coprobación visual de los sistemas de contención de derrames, barrera de contención para evitar la dispersión del vertido; comunicación a la dirección de obra en caso de riesgo	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de depósitos de combustible	Ubicación, características y utilización de depósitos de combustible	En caso de disponer de depósitos de combustible, estos deberán situarse en la zona donde se encuentran las instalaciones auxiliares; el repostaje se llevará a cabo en la zona habilitada para tal fin	Existencia de depósito de combustible que no cumpla as prescripciones establecidas	Retirada del depósito no adecuado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de zona de lavado	Habilitación de instalaciones adecuadas para el lavado de herramientas	Queda prohibido el lavado de canaletas y cubas de hormigon; otro tipo de herramientas se habilitará zona para tal fin	Existencia de restos de lavado e zonas no establecidas	Retirada de restos de hormigón y adecuación de zonas para el lavado	X Conforme ☐No Conforme ☐ No Procede
Control de aguas residuales	Evitar que esta agua afecte a acuíferos y aguas superficiales	Instalación de sistemas de contención o tratamiento ()WC quimicos) en las instalaciones auxiliares	Ausencia de instalaciones de contención / tratamiento	Instalción de sistema de contención / tratamiento de aguas residuales	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (23 / 06 / 2026)

Zonas de almacenamiento de materiales fuera de zonas de escorrentía, punto limpio de almacenamiento de residuos
No se observan durante la visita ningún tipo de vertido, aguas residuales fecales en baño químico existente
Se solicita documentación justificativa entrega de residuos por parte de subcontratas (IBP Perfis compositos, S.L, Profeplast, S.L, Servicios técnicos de mantenimiento de alta tensión, S.A).

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.P.T.I. - Santiago

PROFEPLAS Profesionales del Plástico CIF B94115987

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN DE OBRA

fonsan
Avda. das Ferreiros, 143
P.I. Río Do Pozo
15573 Marón (A Coruña)
CIF: B41839523

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 20:33:42 +02'00'

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 4 **FAUNA**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Minimización de la afección a la fauna terrestre, marina y avifauna	Minimizar la posible afección que las diferentes actuaciones del proyecto pueden tener sobre la fauna	Realización de reconocimiento general del terreno, en caso de aparacer especies singulares o protegidas en la zona de actuación, durante la realización de la obra, se pondrá en conocimiento del organismo competente	Planificación de las actividades ruidosas duante el periodo de reproducción o cría; aparición de especies singulares o catalogadas sin que se ponga en conocimiento del organismo competente	Replanificación de los trabajos fuera de la época de reproducción y cría; control del vallado de la zona de obra para evitar que las zonas de obra sean atractivas para la fauna	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (23 / 06 / 2026)
Se realiza Caracterización de la comunidad faunística (se incopora datos en el informe (Erithacus rubecula, Larus michahellis, Carduelis carduelis, Chloris chloris, Passer domesticus**)**
Presencia de pocas aves marinas,
Transecto 2 zona boscosa (Certhia brachydactila, Turdus merula, Corvus corone, Periparus ater, Erithacus rubecula, Cisticola juncidis, Columbus palumbus, Periparus major, Troglodytes troglodytes, Sylvia atricapilla…**).**

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

VOLTIA
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94315987

fonsan
Avda. Fenceiros, 143
P. I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:26:27 +02'00'

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 5 **VEGETACIÓN**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Minimización de la afección a la vegetación	Minimizar la afección a la vegetación de la zona	Coprobar que se realizan las actuaciones en las superficies estrictamente necesarias; se jalona la superficie de ocupación para que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria y personal y se identifican los piés arbóros a conservar para implementar las medidas para asegurar su conservación	Dalos en el vallado de la obra, zonas sin proteger y evidencias de tránsito de maquinaria por zonas protegidas	Los desperfectos detectados en el sistema de vallado y señalización de las zonas acotadas serán reparados con la mayor rapidez posible; en caso de detectarse daños en la vegetación existente, se corregirán los factores que los esten provocando	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (23 / 06 / 2026)

La obra se desarrolla dentro del cierre perimetral establecido en la parcela, no resulta afectada la vegetación circundante, no generación de polvo, por esxaso movimiento de tierras en la zona del canal de instalaciones, no afectaba en el momento de la visita a la parcela con viñedos anexa

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:26:41 +02'00'

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115087

fonsan
Avda. das Pereiras, 143
P. I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 6 **PATRIMONIO CULTURAL**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Biens de interés cultural	Evitar afecciones a los yacimientos arqueológicos y paleontológicos o Bienes de Interés Cultural	Asegurar que no se producce afección a los bienes de interés cultural en el ámbito de actuación de la obra.	Actuaciones en zona de protección o fuera de las zonas valladas y señalizadas de obra	En caso de que afloren elementos del patrimonio cultural, deberán pararse los trabajos en su ámbito de afección y poner la situación en conocimiento de la autoridad competente	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita 23 / 06 / 2026)

La chimenea existente en la parcela se encuentra alejada de la zona delimitada para la realización de la obra

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94315987

VOLTIA
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.06.07 21:26:56 +02'00'

fonsan
Avd. dos Pereiros, 143
P.I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 7 **GESTIÓN DE RESIDUOS**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Actuaciones de recogida y gestión de los residuos asimilables a domésticos generados en obra	Realizar la gestión de estos residuos fomentando su recogida selectiva y reutilización o reciclaje	Establecimiento de una zona apropiada para el almacenamiento de estos residuos hasta su retirada. Segregación de estos residuos, distribuidos en contenedores	incorrecta segregación de estos residuos; ausencia de contenedores	Segregación de residuos; concienciación de los trabajadores	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Gestión de RCD´s	Realizar las gestión de estos residuos fomentando su recogida selectiva y reutilización o reciclaje;	Establecimiento de una zona apropiada para el almacenamiento de los residuos hasta su retirada. Segregación de los residuos en materiales metálicos; madera; plásticos...;	Incorrecta segregacion de los residuos; ausencia de contenedores; ausencia de la documentación que acredite que los residuos se gestionan según la normativa vigente	Segregación de los residuos según se indica en la legislación de aplicación, concienciación de los empleados; gestión adecuada de los mismos	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Gestión de los residuos peligrosos	Garantizar la segregación y retirada de los residuos peligrosos de forma que se evite afección al entorno	Habilitar una zona de almacenamiento de residuos peligrosos identificada y adecuada según la reglamentación (No al entemperie, cubetos de retención en caso necesario, etiquetados...). Gestión a travles de gestores autorizados, con aportación de documntación reglementaria para garantizar su trazabilidad	Presencia de residuos peligrosos fuera de contenedores; segregación incorrecta de residuos peligrosos; almacenamiento durante más e 6 meses; falta de documentación acreditativa de entrega a gestor autorizado	Colocación de los contenedores necesarios para la segregación de los Residuos Peligrosos, obtención de la documentación acreditativa; concienciación al personal	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Gestión de tierras sobrantes	Valorización o evacuación según normativa de las tierras sobrantes y rocas sobrantes	En caso de que las tierras sobrantes generadas deberán ser gestionadas según indica la legislación aplicable	Gestión inadecuada de tierras y rocas sobrantes	Retirada de las tierras incorrectamente gestionadas y gestión de las mismas	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Limpieza final de obra	Retirada de residuos y restitución de la zona	Una vez finalizada la fase de implantación, se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieran generado. En ningún caso se permitirá la existencia de escombreras, ni se abandorán materiales u otros restos en la parcela o en los aledaños de la misma	Presencia de restos una vez finalizada la obra	Recogida y gestión de todos los restos abandonados	☐ Conforme ☐ No Conforme X No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (23 / 06 / 2026)

Contenedores de RDC habilitado
Se solicita documentación justificativa entrega de residuos por parte de subcontratas (IBP Perfis compositos, S.L, Profeplast, S.L, Servicios técnicos de mantenimiento de alta tensión, S.A).
Entrega de residuos LER 170904 (2950 kg) en fecha 08,06,2026 y (4440 kg) en la misma fecha DI´s (DCS3036000081812026344187 y DCS3036000081812026344194 9)

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

Fernando Pucheiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

PROFEPLAS Profesionales del Plástico CIF B94115987

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:27:16 +02'00'

Forjan
Avda. Rio Do Pozo, 143
Rio Do Pozo
Ayuntamiento (Coruña)
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 8 **PAISAJE**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Demantelamiento de las instalaciones auxiliares, limpieza de obra	Asegrar que una vez finalizada la actividad, se desmantelarán las instalaciones auxiliares y se realizará la limpieza y gestión de los residuos generados y la recuperación de las superficies intervenidas	Desmantelamiento de las isntalaciones auxiliares, retirada de vallado y señalizaciones específicas de la obra, retirada y gestión de todas las tipologías de residuos que se hayan generado durante la obra	Presencia de residuos peligrosos, inertes o asimilables a domésticos, presencia de derrames (hidrocarburos, restos de cemento...), instalaciones auxiliares sin desmantelar; presencia de productos en la zona	Retirada y gestión de residuos, demantelamiento de las instalaciones auxiliares, limpieza y acondicionamiento de la zona	☐ Conforme ☐ No Conforme X No Procede
Revegetación y restauración de superficies intervenidas	Medidas de restauración de las zonas susceptibles de ser recuperadas, para conseguir una buena integración paisajística del proyecto, disminuyendo de esta manera el impacto visual del mismo	Elección de especies arbóreas e arbustivas autóctonas	Utilización de especies no autorizadas	Realizaciónd e plantaciones con especies arbustivas o arbóreas autóctonas según proyecto	☐ Conforme ☐ No Conforme X No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (23 / 06 / 2026)

Actualmente se ve la nave desde la zona ubicada frente a la desembocadura, la estructura perdominante por altura es el depósito. Se mantinen la visibilidad en la zona, (depósito + grúa).

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:27:31 +02'00'

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115087

fonsan
Avda. dos Ferreiros, 143
P.I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

FYCOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 9 **PREVENCIÓN DE INCENDIOS**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRIA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRITICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de medidas de prevención de incendios	Se establecen las medidas adecuadas para la correcta prevención de incendios	Prohibición de fumar y de realización de fuegos, Disponer de medios de extinción en número suficiente. Comunicar las normas y requisitos de buenas prácticas ambientales.	Ausencia de buenas prácticas relacionadas con la prevención de incendios, ausencia de medios de extinción	Establecer las medidas necesarias y cumplir con con las medias de prevención y extinción	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (23 / 06 / 2026)

Existe Extintor (Revisión anual por empresa Autorizada (Jogamar): Junio 2026 (certificado N. º: 26/M00457).

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico Medioambiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:27:46 +02'00'

forjan

Fernando Pedro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 - C.O.I.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

FYCOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 1 **ATMÓSFERA**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de emisión de polvo y partículas en suspensión	Reducción de las emisiones de polvo y partículas en suspensión	Utilización de lonas para cubrir los camiones que transportan materiales, realizar riegos en los movimientos de tierra, restringir la velocidad de los vehículos en obra	Pérdida de visibilidad, nubes de polvo, depósitos de polvo	Limpieza de los viales de acceso a la obra	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de las emisiones de la maquinaria utilizada	Controlar que la maquinaria esté en condiciones adecuadas y que ha superado los controles técnicos reglamentarios que se exigen	Se comprobará in situ que la maquinaria no emite humos negros y se comprobarán ITVs	La maquinaria no tiene superada la ITV, emisiones que se comprueben visualmente desproporcionadas	No se emplearán máquinas o vehículos que no hayan superado las pruebas reglamentarias, en caso de gran cantidad de humos negros en inspección visual se someterá a revisión	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Minimización de emisiones acústicas de la maquinaria	Controlar los niveles sonoros producidos durante las actividades de obra	Comprobar los mantenimientos reglamentarios de la maquinaria, comprobación de inspecciones técnicas reglamentarias, comprobación dela homologación de la maquinaria en cuanto a las emisiones de ruido (Marcado CE)	Ausencia de marcado CE, ausencia de ITV, ausencia de mantenimientos. Realización de actividades ruidosas en periodo nocturno o épocas de reproducción	Sustitución de la maquinaria de obra que no cumpla con los umbrales establecidos, Paralización de los trabajos realizados fuera del periodo autorizado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (21/07/2026)

Sin levantamiento de polvo.
Control de maquinaria por ruido y emisiones gaseosas: E 3346 BB/ Waker Neuson, Tijera, Miniretro Tackeuchi, Manitou, Rodillo compactador, Carretilla autopropulsada eléctrica, Camión MAN 0344 CHH, Camión 4404 CNN

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:28:05 +02'00'

forjan

Fernando Pulgoso Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.I.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN OBRA GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF: B94117087

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 2 **SUELO**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de ocupación de superficies	Ocupación de superficies no definidas en el proyecto	Las actuaciones e instalaciones auxiliares se ejecutarán ocupando únicamente superficies dentro de los límites de los terrenos de las zonas de actuación definidas en el proyecto; Los vehículos utilizados para el transporte de materiales y/o residuos en su caso, circularán por los viales existentes; la zonas ocupadas por los acopios de materiales y residuos generados, se deberan situar en zonas preferentemente impermeabilizadas, en caso de no poder ubicar dichas instalaciones en zonas pavimentadas o impermeabilizadas, deberán adecuarse correctamente las superficies requeridas para evitar afecciones al suelo por derrame, vertidos, etc., así como su posterior restitución al estado natural al finalizar los trabajos	Ocupación de zonas fuera de las áreas establecidas	Retirada de las zonas ocupadas y recuperación de las mismas a us estado anterior	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de materiales para relleno	Utilización de materiales procedentes de la propia obra o autorizados	Los materiales utilizados para la realización de rellenos provendrán de la propia obra, o en su defecto de canteras en explotación con autorización de actividad	Utilización de materiales no autorizados	Retirada de materiales no autorizados y sustitución por materiales autorizados	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Tratamiento de la tierra vegetal	Retirada, almacenamiento, mantenimiento y extendido de la tierra vegetal	Previa la ejecución de los movimientos de tierra necesarios se retirará la capa de tierra vegetal, que se almacenará en ubicaciones adecuadas separadas del resto en montículos o cordones, sin sobrepasar la altura máxima de 1,5 - 2 m, evitándose su compactación y apilado por tiempo superior a 6 meses	Ausencia de separación de la tierra vegetal	Reponer la tierra vegetal no tratada adecuadamente	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de derrames y vertidos accidentales	Prevención y corrección de derrames y vertidos accidentales, evitando la afección a la calidad del suelo	Las labores de limpieza, repostaje, etc, de los vehículos utilizados en el transporte de materiales y/o residuos, se realizarán en istalaciones autorizadas y se deberá evitar su realización en el interior de la parcela. Se dispondrá de material absorbente para la recogida de posibles derrames que se puedan producir pora la avería de vehículos; retirada de derrames producidos durante las averias de maquinaria que no pueden desplazarse a la zona de mantenimiento; sintemas de protección en las zonas donde se manejan combustibles	Manchas de aceite y/o combustible en el terreno	Coprobación visual de los sistemas de contención de derrames, barrera de contención para evitar la dispersión del vertido; comunicación a la dirección de obra en caso de riesgo	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de depósitos de combustible	Ubicación, características y utilización de depósitos de combustible	En caso de disponer de depósitos de combustible, estos deberán situarse en la zona donde se encuentran las instalaciones auxiliares; el repostaje se llevará a cabo en la zona habilitada para tal fin	Existencia de depósito de combustible que no cumpla as prescripciones establecidas	Retirada del depósito no adecuado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de zona de lavado	Habilitación de instalaciones adecuadas para el lavado de herramientas	Queda prohibido el lavado de canaletas y cubas de hormigon; otro tipo de herramientas se habilitará zona para tal fin	Existencia de restos de lavado e zonas no establecidas	retirada de restos de hormigón y adecuación de zonas para el lavado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de compactación de suelos	Descompactación de suelos	Se tratarán los suelos que pudieran resultar compactados	existencia de zonas compactadas	se ararán las zonas compactadas para conseguir su esponjamiento	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (21 / 07 / 2026)

La mayor parte de los trabajos realizandose en zona construida:
- Remates en cubierta de nave
- Modulos de depuración (Montaje de equipamiento y bombas en Modulo 1 derecha; ejecución modulo 2 izquierda
- Electricidad (colocación de bandejas, instalaciones BT).
- Enfoscado baños y escaleras
- Realización de base para el muro de contención de la solera de acceso al anexo.
- Colocación de bombas en depuradora (módulos realizados)

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:28:22 +02'00'

Fernando Pudeiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF: B94115567

fonsan
Avda. Fragoso, 343
P. I. Río Da Pedra
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 3 **MEDIO HÍDRICO**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de ocupación de superficies	Ocupación de superficies no definidas en el proyecto	Situar acumulación de materiales en zonas sin pendiente y sin interferir en las vías naturales de escorrentía; preferentemente no realizar trabajos de movimiento de tierras en los días de fuertes lluvias;	Ocupación de zonas fuera de las áreas establecidas; trabajos en condiciones no favorables	Retirada de las zonas ocupadas; adaptación de los trabajos a condiciones favorables	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de derrames y vertidos accidentales	Prevención y corrección de derrames y vertidos accidentales, evitando la afección a las aguas	Las labores de limpieza, repostaje, etc, de los vehículos utilizados en el transporte de materiales y/o residuos, se realizarán en istalaciones autorizadas y se deberá evitar su realización en el interior de la parcela. Se dispondrá de material absorbente para la recogida de posibles derrames que se puedan producir pora la avería de vehículos; retirada de derrames producidos durante las averias de maquinaria que no pueden desplazarse a la zona de mantenimiento; sintemas de protección en las zonas donde se manejan combustibles	Manchas de aceite y/o combustible cerca de las aguas marinas	Coprobación visual de los sistemas de contención de derrames, barrera de contención para evitar la dispersión del vertido; comunicación a la dirección de obra en caso de riesgo	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de depósitos de combustible	Ubicación, características y utilización de depósitos de combustible	En caso de disponer de depósitos de combustible, estos deberán situarse en la zona donde se encuentran las instalaciones auxiliares; el repostaje se llevará a cabo en la zona habilitada para tal fin	Existencia de depósito de combustible que no cumpla as prescripciones establecidas	Retirada del depósito no adecuado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de zona de lavado	Habilitación de instalaciones adecuadas para el lavado de herramientas	Queda prohibido el lavado de canaletas y cubas de hormigon; otro tipo de herramientas se habilitará zona para tal fin	Existencia de restos de lavado e zonas no establecidas	Retirada de restos de hormigón y adecuación de zonas para el lavado	X Conforme ☐No Conforme ☐ No Procede
Control de aguas residuales	Evitar que esta agua afecte a acuíferos y aguas superficiales	Instalación de sistemas de contención o tratamiento ()WC quimicos) en las instalaciones auxiliares	Ausencia de instalaciones de contención / tratamiento	Instalción de sistema de contención / tratamiento de aguas residuales	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (21 / 07 / 2026)

Zonas de almacenamiento de materiales fuera de zonas de escorrentía, punto limpio de almacenamiento de residuos
No se observan durante la visita ningún tipo de vertido, aguas residuales fecales en baño químico existente
Se solicita documentación justificativa entrega de residuos por parte de subcontratas (IBP Perfis compositos, S.L, Profeplast, S.L, Servicios técnicos de mantenimiento de alta tensión, S.A).

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

Fernando Pudeiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

VOLTIA sl
Fco. Javier Lorenzo Nielo
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:28:40 +02'00'

forjan
Avda. Ferreiros, 143
P. I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 4 **FAUNA**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Minimización de la afección a la fauna terrestre, marina y avifauna	Minimizar la posible afección que las diferentes actuaciones del proyecto pueden tener sobre la fauna	Realización de reconocimiento general del terreno, en caso de aparacer especies singulares o protegidas en la zona de actuación, durante la realización de la obra, se pondrá en conocimiento del organismo competente	Planificación de las actividades ruidosas duante el periodo de reproducción o cría; aparición de especies singulares o catalogadas sin que se ponga en conocimiento del organismo competente	Replanificación de los trabajos fuera de la época de reproducción y cría; control del vallado de la zona de obra para evitar que las zonas de obra sean atractivas para la fauna	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (21 / 07 / 2026)
Se realiza Caracterización de la comunidad faunística (se incopora datos en el informe (Egretta garzeta, Chroicocephalus ridibundus, Anas platyrhynchos, Larus michaellis**)**
Presencia de pocas aves marinas,
Transecto 2 zona boscosa (Turdus merula, Erithacus rubecula, Columbus palumbus, Passer domesticus**).**

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:28:54 +02'00'

Fernando Pudeiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF: B94115987

fonsan
Avda. Fragoso, 143
P. I. Río De Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839513

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 5 **VEGETACIÓN**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Minimización de la afección a la vegetación	Minimizar la afección a la vegetación de la zona	Coprobar que se realizan las actuaciones en las superficies estrictamente necesarias; se jalona la superficie de ocupación para que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria y personal y se identifican los piés arbóros a conservar para implementar las medidas para asegurar su conservación	Dalos en el vallado de la obra, zonas sin proteger y evidencias de tránsito de maquinaria por zonas protegidas	Los desperfectos detectados en el sistema de vallado y señalización de las zonas acotadas serán reparados con la mayor rapidez posible; en caso de detectarse daños en la vegetación existente, se corregirán los factores que los esten provocando	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (21 / 07 / 2026)

La obra se desarrolla dentro del cierre perimetral establecido en la parcela, no resulta afectada la vegetación circundante, no generación de polvo, por escaso movimiento de tierras en la zona del muro de contención de la solera del anexo, no afectaba en el momento de la visita a la parcela con viñedos anexa

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

VOLTIA sl.m
Fco. Javier Lorenzo Nielo
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:29:08 +02'00'

forjan
Avda. das Fragoas, 143
P. C. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 6 **PATRIMONIO CULTURAL**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Biens de interés cultural	Evitar afecciones a los yacimientos arqueológicos y paleontológicos o Bienes de Interés Cultural	Asegurar que no se producce afección a los bienes de interés cultural en el ámbito de actuación de la obra.	Actuaciones en zona de protección o fuera de las zonas valladas y señalizadas de obra	En caso de que afloren elementos del patrimonio cultural, deberán pararse los trabajos en su ámbito de afección y poner la situación en conocimiento de la autoridad competente	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita 21 / 07 / 2026)

La chimenea existente en la parcela se encuentra alejada de la zona delimitada para la realización de la obra

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:29:22 +02'00'

VOLTIA
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

Fernando Pudeiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

forsan
Avda. Tres Reyes, 143
P. I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839533

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 7 **GESTIÓN DE RESIDUOS**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Actuaciones de recogida y gestión de los residuos asimilables a domésticos generados en obra	Realizar la gestión de estos residuos fomentando su recogida selectiva y reutilización o reciclaje	Establecimiento de una zona apropiada para el almacenamiento de estos residuos hasta su retirada. Segregación de estos residuos, distribuidos en contenedores	incorrecta segregación de estos residuos; ausencia de contenedores	Segregación de residuos; concienciación de los trabajadores	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Gestión de RCD´s	Realizar las gestión de estos residuos fomentando su recogida selectiva y reutilización o reciclaje;	Establecimiento de una zona apropiada para el almacenamiento de los residuos hasta su retirada. Segregación de los residuos en materiales metálicos; madera; plásticos...;	Incorrecta segregacion de los residuos; ausencia de contenedores; ausencia de la documentación que acredite que los residuos se gestionan según la normativa vigente	Segregación de los residuos según se indica en la legislación de aplicación, concienciación de los empleados; gestión adecuada de los mismos	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Gestión de los residuos peligrosos	Garantizar la segregación y retirada de los residuos peligrosos de forma que se evite afección al entorno	Habilitar una zona de almacenamiento de residuos peligrosos identificada y adecuada según la reglamentación (No al entemperie, cubetos de retención en caso necesario, etiquetados...). Gestión a travles de gestores autorizados, con aportación de documntación reglementaria para garantizar su trazabilidad	Presencia de residuos peligrosos fuera de contenedores; segregación incorrecta de residuos peligrosos; almacenamiento durante más e 6 meses; falta de documentación acreditativa de entrega a gestor autorizado	Colocación de los contenedores necesarios para la segregación de los Residuos Peligrosos, obtención de la documentación acreditativa; concienciación al personal	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Gestión de tierras sobrantes	Valorización o evacuación según normativa de las tierras sobrantes y rocas sobrantes	En caso de que las tierras sobrantes generadas deberán ser gestionadas según indica la legislación aplicable	Gestión inadecuada de tierras y rocas sobrantes	Retirada de las tierras incorrectamente gestionadas y gestión de las mismas	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Limpieza final de obra	Retirada de residuos y restitución de la zona	Una vez finalizada la fase de implantación, se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieran generado. En ningún caso se permitirá la existencia de escombreras, ni se abandorán materiales u otros restos en la parcela o en los aledaños de la misma	Presencia de restos una vez finalizada la obra	Recogida y gestión de todos los restos abandonados	☐ Conforme ☐ No Conforme X No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (21 / 07 / 2026)

Contenedores de RDC habilitado
Se solicita documentación justificativa entrega de residuos por parte de subcontratas (IBP Perfis compositos, S.L, Profeplast, S.L, Servicios técnicos de mantenimiento de alta tensión, S.A).
Entrega de residuos LER 170904 (910 kg) en fecha 03,07,2026, (3810 kg) en fecha 06.07.2026 y (690 kg) en fecha 08/07/2026: DI´s (DCS303600008181202640951 17, DCS303600008181202640570 52 y DCS303600008181202640278 78)

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:29:38 +02'00'

Fernando Pudeiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.I. - Santiago

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

VOLTIA
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

fonsan
Avda. Fragoso, 143
P. I. Río De Pozo
15613 Narón (A Coruña)
CIF: B41839513

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 8 **PAISAJE**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Demantelamiento de las instalaciones auxiliares, limpieza de obra	Asegrar que una vez finalizada la actividad, se desmantelarán las instalaciones auxiliares y se realizará la limpieza y gestión de los residuos generados y la recuperación de las superficies intervenidas	Desmantelamiento de las isntalaciones auxiliares, retirada de vallado y señalizaciones específicas de la obra, retirada y gestión de todas las tipologías de residuos que se hayan generado durante la obra	Presencia de residuos peligrosos, inertes o asimilables a domésticos, presencia de derrames (hidrocarburos, restos de cemento...), instalaciones auxiliares sin desmantelar; presencia de productos en la zona	Retirada y gestión de residuos, demantelamiento de las instalaciones auxiliares, limpieza y acondicionamiento de la zona	☐ Conforme ☐ No Conforme X No Procede
Revegetación y restauración de superficies intervenidas	Medidas de restauración de las zonas susceptibles de ser recuperadas, para conseguir una buena integración paisajística del proyecto, disminuyendo de esta manera el impacto visual del mismo	Elección de especies arbóreas e arbustivas autóctonas	Utilización de especies no autorizadas	Realizaciónd e plantaciones con especies arbustivas o arbóreas autóctonas según proyecto	☐ Conforme ☐ No Conforme X No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (21 / 07 / 2026)

Actualmente se ve la nave desde la zona ubicada frente a la desembocadura, la estructura perdominante por altura es el depósito. Se mantinen la visibilidad en la zona, (depósito + grúa).

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

Fernando Rugeiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

fonsan
Avda. das Pereiras, 143
P. I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

FYCOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 9 **PREVENCIÓN DE INCENDIOS**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRIA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRITICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de medidas de prevención de incendios	Se establecen las medidas adecuadas para la correcta prevención de incendios	Prohibición de fumar y de realización de fuegos, Disponer de medios de extinción en número suficiente. Comunicar las normas y requisitos de buenas prácticas ambientales.	Ausencia de buenas prácticas relacionadas con la prevención de incendios, ausencia de medios de extinción	Establecer las medidas necesarias y cumplir con con las medias de prevención y extinción	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (2J / D7 / 2026)

Existe Extintor (Revisión anual por empresa Autorizada (Jogamar): Junio 2026 (certificado N. º: 26/M00457).

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico Medioambiente
Firma

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:30:12 +02'00'

forjan

Fernando Pedro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 - C.O.I.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

FYCOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 1 **ATMÓSFERA**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de emisión de polvo y particulas en suspensión	Reducción de las emisiones de polvo y particulas en suspensión	Utilización de lonas para cubrir los camiones que transportan materiales, realizar riegos en los movimientos de tierra, restringir la velocidad de los vehiculos en obra	Pérdida de visibilidad, nubes de polvo, depósitos de polvo	Limpieza de los viales de acceso a la obra	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de las emisiones de la maquinaria utilizada	Controlar que la maquinaria esté en condiciones adecuadas y que ha superado los controles técnicos reglamentarios que se exigen	Se comprobará in situ que la maquinaria no emite humos negros ; se comprobarán ITVs	La maquinaria no tiene superada la ITV, emisiones que se comprueben visualmente desproporcionadas	No se emplearán máquinas o vehículos que no hayan superado las pruebas reglamentarias; en caso de gran cantidad de humos negros en inspección visual se someterá a revisión	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Minimización de emisiones acusticas de la maquinaria	Controlar los niveles sonoros producidos durante las actividades de obra	Comprobar los mantenimientos reglamentarios de la maquinaria, comprobación de inspecciones técnicas reglamentarias; comprobación dela homologación de la maquinaria en cuanto a las emisiones de ruido (Marcado CE)	Ausencia de marcado CE, ausencia de ITV, ausencia de mantenimientos; Realización de actividades ruidosas en periodo nocturno o épocas de reproducción	Sustitución de la maquinaria de obra que no cumpla con los umbrales establecidos, Paralización de los trabajos realizados fuera del perido autorizado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (27 / 08 / 2026)

Sin levantamiento de polvo.(relleno y compactación zona anexa)
Control de maquinaria por ruido y emisiones gaseosas:E3346 BBJ Waker Neuson, Miniretro Tackeuchi, Manitou, Rodillo compactador

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:30:28 +02'00'

forjan

Fernando Puceiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFERPLAS®
Profesionales del Plástico
CIF B94113087

FYCOS AUDITORÍA CONSULTORÍA

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 2 **SUELO**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de ocupación de superficies	Ocupación de superficies no definidas en el proyecto	Las actuaciones e instalaciones auxiliares se ejecutarán ocupando únicamente superficies dentro de los límites de los terrenos de las zonas de actuación definidas en el proyecto; Los vehículos utilizados para el transporte de materiales y/o residuos en su caso, circularán por los viales existentes; la zonas ocupadas por los acopios de materiales y residuos generados, se deberan situar en zonas preferentemente impermeabilizadas, en caso de no poder ubicar dichas instalaciones en zonas pavimentadas o impermeabilizadas, deberán adecuarse correctamente las superficies requeridas para evitar afecciones al suelo por derrame, vertidos, etc., así como su posterior restitución al estado natural al finalizar los trabajos	Ocupación de zonas fuera de las áreas establecidas	Retirada de las zonas ocupadas y recuperación de las mismas a us estado anterior	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de materiales para relleno	Utilización de materiales procedentes de la propia obra o autorizados	Los materiales utilizados para la realización de rellenos provendrán de la propia obra, o en su defecto de canteras en explotación con autorización de actividad	Utilización de materiales no autorizados	Retirada de materiales no autorizados y sustitución por materiales autorizados	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Tratamiento de la tierra vegetal	Retirada, almacenamiento, mantenimiento y extendido de la tierra vegetal	Previa la ejecución de los movimientos de tierra necesarios se retirará la capa de tierra vegetal, que se almacenará en ubicaciones adecuadas separadas del resto en montículos o cordones, sin sobrepasar la altura máxima de 1,5 - 2 m, evitándose su compactación y apilado por tiempo superior a 6 meses	Ausencia de separación de la tierra vegetal	Reponer la tierra vegetal no tratada adecuadamente	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de derrames y vertidos accidentales	Prevención y corrección de derrames y vertidos accidentales, evitando la afección a la calidad del suelo	Las labores de limpieza, repostaje, etc, de los vehículos utilizados en el transporte de materiales y/o residuos, se realizarán en istalaciones autorizadas y se deberá evitar su realización en el interior de la parcela. Se dispondrá de material absorbente para la recogida de posibles derrames que se puedan producir pora la avería de vehículos; retirada de derrames producidos durante las averias de maquinaria que no pueden desplazarse a la zona de mantenimiento; sintemas de protección en las zonas donde se manejan combustibles	Manchas de aceite y/o combustible en el terreno	Coprobación visual de los sistemas de contención de derrames, barrera de contención para evitar la dispersión del vertido; comunicación a la dirección de obra en caso de riesgo	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de depósitos de combustible	Ubicación, características y utilización de depósitos de combustible	En caso de disponer de depósitos de combustible, estos deberán situarse en la zona donde se encuentran las instalaciones auxiliares; el repostaje se llevará a cabo en la zona habilitada para tal fin	Existencia de depósito de combustible que no cumpla as prescripciones establecidas	Retirada del depósito no adecuado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de zona de lavado	Habilitación de instalaciones adecuadas para el lavado de herramientas	Queda prohibido el lavado de canaletas y cubas de hormigon; otro tipo de herramientas se habilitará zona para tal fin	Existencia de restos de lavado e zonas no establecidas	retirada de restos de hormigón y adecuación de zonas para el lavado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de compactación de suelos	Descompactación de suelos	Se tratarán los suelos que pudieran resultar compactados	existencia de zonas compactadas	se ararán las zonas compactadas para conseguir su esponjamiento	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (27 / 08 / 2026)

La mayor parte de los trabajos realizandose en zona construida:
- Módulo 3 depuración
- Muro contención tierras (muro 1 - Muro perimetral nave)
- Relleno y compactación zona anexa (alimentadores)
- Montacargas interior
- Alicatado de baños
- Cuadros eléctricos y contadores, iluminación, emergencias
- Estructuras de montaje y piscina de cría

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:30:45 +02'00'

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

VOLTIA
Fco. Javier Lozanzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF: B94135987

fonsan
Avda. das Fereiros, 143
P. I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 3 **MEDIO HÍDRICO**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de ocupación de superficies	Ocupación de superficies no definidas en el proyecto	Situar acumulación de materiales en zonas sin pendiente y sin interferir en las vías naturales de escorrentía; preferentemente no realizar trabajos de movimiento de tierras en los días de fuertes lluvias;	Ocupación de zonas fuera de las áreas establecidas; trabajos en condiciones no favorables	Retirada de las zonas ocupadas; adaptación de los trabajos a condiciones favorables	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de derrames y vertidos accidentales	Prevención y corrección de derrames y vertidos accidentales, evitando la afección a las aguas	Las labores de limpieza, repostaje, etc, de los vehículos utilizados en el transporte de materiales y/o residuos, se realizarán en istalaciones autorizadas y se deberá evitar su realización en el interior de la parcela. Se dispondrá de material absorbente para la recogida de posibles derrames que se puedan producir pora la avería de vehículos; retirada de derrames producidos durante las averias de maquinaria que no pueden desplazarse a la zona de mantenimiento; sintemas de protección en las zonas donde se manejan combustibles	Manchas de aceite y/o combustible cerca de las aguas marinas	Coprobación visual de los sistemas de contención de derrames, barrera de contención para evitar la dispersión del vertido; comunicación a la dirección de obra en caso de riesgo	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de depósitos de combustible	Ubicación, características y utilización de depósitos de combustible	En caso de disponer de depósitos de combustible, estos deberán situarse en la zona donde se encuentran las instalaciones auxiliares; el repostaje se llevará a cabo en la zona habilitada para tal fin	Existencia de depósito de combustible que no cumpla as prescripciones establecidas	Retirada del depósito no adecuado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de zona de lavado	Habilitación de instalaciones adecuadas para el lavado de herramientas	Queda prohibido el lavado de canaletas y cubas de hormigon; otro tipo de herramientas se habilitará zona para tal fin	Existencia de restos de lavado e zonas no establecidas	Retirada de restos de hormigón y adecuación de zonas para el lavado	X Conforme ☐No Conforme ☐ No Procede
Control de aguas residuales	Evitar que esta agua afecte a acuíferos y aguas superficiales	Instalación de sistemas de contención o tratamiento ()WC quimicos) en las instalaciones auxiliares	Ausencia de instalaciones de contención / tratamiento	Instalción de sistema de contención / tratamiento de aguas residuales	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (27 / 08 / 2026)

Zonas de almacenamiento de materiales fuera de zonas de escorrentía, punto limpio de almacenamiento de residuos
No se observan durante la visita ningún tipo de vertido, aguas residuales fecales en baño químico existente
Se solicita documentación justificativa entrega de residuos por parte de subcontratas (IBP Perfis compositos, S.L, Profeplast, S.L, Servicios técnicos de mantenimiento de alta tensión, S.A).

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:31:05 +02'00'

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Melo
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

fonsan
Avda. das Fragas, 143
P.I. Río Do Pozo
15612 Meirás (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 4 **FAUNA**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Minimización de la afección a la fauna terrestre, marina y avifauna	Minimizar la posible afección que las diferentes actuaciones del proyecto pueden tener sobre la fauna	Realización de reconocimiento general del terreno, en caso de aparacer especies singulares o protegidas en la zona de actuación, durante la realización de la obra, se pondrá en conocimiento del organismo competente	Planificación de las actividades ruidosas duante el periodo de reproducción o cría; aparición de especies singulares o catalogadas sin que se ponga en conocimiento del organismo competente	Replanificación de los trabajos fuera de la época de reproducción y cría; control del vallado de la zona de obra para evitar que las zonas de obra sean atractivas para la fauna	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (27 / 08 / 2026)
Se realiza Caracterización de la comunidad faunística (se incopora datos en el informe (Gorrion comun, Corvus corax, Carduelis carduelis, Ardea Alba, Egreta garzatta, Numenius Phaeopus, Larus michahellis, Tringa neburaria**)**
Presencia de dos especies no detectadas en otras visitas
Transecto 2 zona boscosa (Passer domesticus, Corvus corone, Erithacus rubecula, Sylvia attricapilla, Motacilla alba, Prunella modularis**).**

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:31:18 +02'00'

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

fonsan
Avda. Fareiros, 143
P.I. Río De Pedra
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 5 **VEGETACIÓN**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Minimización de la afección a la vegetación	Minimizar la afección a la vegetación de la zona	Coprobar que se realizan las actuaciones en las superficies estrictamente necesarias; se jalona la superficie de ocupación para que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria y personal y se identifican los piés arbóros a conservar para implementar las medidas para asegurar su conservación	Dalos en el vallado de la obra, zonas sin proteger y evidencias de tránsito de maquinaria por zonas protegidas	Los desperfectos detectados en el sistema de vallado y señalización de las zonas acotadas serán reparados con la mayor rapidez posible; en caso de detectarse daños en la vegetación existente, se corregirán los factores que los esten provocando	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (27 / 08 / 2026)

La obra se desarrolla dentro del cierre perimetral establecido en la parcela, no resulta afectada la vegetación circundante, no generación de polvo, por escaso movimiento de tierras en la zona del anexo, no afectaba en el momento de la visita a la parcela con viñedos anexa

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:31:38 +02'00'

Fernando Pudeiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.G.I.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Diseño
CIF B94115987

fonsan
Avda. Rogelio, 143
P.I. Río De Pdrn
15813 Padrón (A Coruña)
CIF: B41839513

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 6 **PATRIMONIO CULTURAL**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Biens de interés cultural	Evitar afecciones a los yacimientos arqueológicos y paleontológicos o Bienes de Interés Cultural	Asegurar que no se producce afección a los bienes de interés cultural en el ámbito de actuación de la obra.	Actuaciones en zona de protección o fuera de las zonas valladas y señalizadas de obra	En caso de que afloren elementos del patrimonio cultural, deberán pararse los trabajos en su ámbito de afección y poner la situación en conocimiento de la autoridad competente	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita 27 / 08 / 2026)

La chimenea existente en la parcela se encuentra alejada de la zona delimitada para la realización de la obra

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:34:31 +02'00'

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF B94115987

fonsan
Avda. Fenolrios, 143
P.I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 7 **GESTIÓN DE RESIDUOS**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Actuaciones de recogida y gestión de los residuos asimilables a domésticos generados en obra	Realizar la gestión de estos residuos fomentando su recogida selectiva y reutilización o reciclaje	Establecimiento de una zona apropiada para el almacenamiento de estos residuos hasta su retirada. Segregación de estos residuos, distribuidos en contenedores	incorrecta segregación de estos residuos; ausencia de contenedores	Segregación de residuos; concienciación de los trabajadores	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Gestión de RCD´s	Realizar las gestión de estos residuos fomentando su recogida selectiva y reutilización o reciclaje;	Establecimiento de una zona apropiada para el almacenamiento de los residuos hasta su retirada. Segregación de los residuos en materiales metálicos; madera; plásticos...;	Incorrecta segregacion de los residuos; ausencia de contenedores; ausencia de la documentación que acredite que los residuos se gestionan según la normativa vigente	Segregación de los residuos según se indica en la legislación de aplicación, concienciación de los empleados; gestión adecuada de los mismos	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Gestión de los residuos peligrosos	Garantizar la segregación y retirada de los residuos peligrosos de forma que se evite afección al entorno	Habilitar una zona de almacenamiento de residuos peligrosos identificada y adecuada según la reglamentación (No al entemperie, cubetos de retención en caso necesario, etiquetados...). Gestión a travles de gestores autorizados, con aportación de documntación reglementaria para garantizar su trazabilidad	Presencia de residuos peligrosos fuera de contenedores; segregación incorrecta de residuos peligrosos; almacenamiento durante más e 6 meses; falta de documentación acreditativa de entrega a gestor autorizado	Colocación de los contenedores necesarios para la segregación de los Residuos Peligrosos, obtención de la documentación acreditativa; concienciación al personal	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Gestión de tierras sobrantes	Valorización o evacuación según normativa de las tierras sobrantes y rocas sobrantes	En caso de que las tierras sobrantes generadas deberán ser gestionadas según indica la legislación aplicable	Gestión inadecuada de tierras y rocas sobrantes	Retirada de las tierras incorrectamente gestionadas y gestión de las mismas	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Limpieza final de obra	Retirada de residuos y restitución de la zona	Una vez finalizada la fase de implantación, se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieran generado. En ningún caso se permitirá la existencia de escombreras, ni se abandorán materiales u otros restos en la parcela o en los aledaños de la misma	Presencia de restos una vez finalizada la obra	Recogida y gestión de todos los restos abandonados	☐ Conforme ☐ No Conforme X No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (27 / 08 / 2026)

Contenedores de RDC habilitado
Se solicita documentación justificativa entrega de residuos por parte de subcontratas (IBP Perfis compositos, S.L, Profeplast, S.L, Servicios técnicos de mantenimiento de alta tensión, S.A).
Entrega de residuos LER 170904 (1,600 kg) en fecha 21,08,2026,: DI (DCS3036000081812026508641 7)

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:34:52 +02'00'

Fernando Pucheiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico
CIF J-9041-15982

forsan
Avda. Pedra Forcos, 143
P.I. Río Do Pozo
15572 Narón (A Coruña)
CIF: B-81839523

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 8 **PAISAJE**

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Demantelamiento de las instalaciones auxiliares, limpieza de obra	Asegrar que una vez finalizada la actividad, se desmantelarán las instalaciones auxiliares y se realizará la limpieza y gestión de los residuos generados y la recuperación de las superficies intervenidas	Desmantelamiento de las isntalaciones auxiliares, retirada de vallado y señalizaciones específicas de la obra, retirada y gestión de todas las tipologías de residuos que se hayan generado durante la obra	Presencia de residuos peligrosos, inertes o asimilables a domésticos, presencia de derrames (hidrocarburos, restos de cemento...), instalaciones auxiliares sin desmantelar; presencia de productos en la zona	Retirada y gestión de residuos, demantelamiento de las instalaciones auxiliares, limpieza y acondicionamiento de la zona	☐ Conforme ☐ No Conforme X No Procede
Revegetación y restauración de superficies intervenidas	Medidas de restauración de las zonas susceptibles de ser recuperadas, para conseguir una buena integración paisajística del proyecto, disminuyendo de esta manera el impacto visual del mismo	Elección de especies arbóreas e arbustivas autóctonas	Utilización de especies no autorizadas	Realizaciónd e plantaciones con especies arbustivas o arbóreas autóctonas según proyecto	☐ Conforme ☐ No Conforme X No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (27 / 08 / 2026)

Actualmente se ve la nave desde la zona ubicada frente a la desembocadura, la estructura perdominante por altura es el depósito. Se mantinen la visibilidad en la zona, (depósito + grúa).

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:35:09 +02'00'

Fernando Pucelro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 · C.O.E.T.I. - Santiago

VOLTIA sim
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS
Profesionales del Plástico

fonsan
Avd. Rías Ferreiros, 143
P. I. Río Do Pozo
15573 Narón (A Coruña)
CIF: B41839523

FYCOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN OBRA

PPI: 1 ATMÓSFERA

OBRA: AMPLIACIÓN DE PISCIFACTORÍA DE CRÍA DE LENGUADO (AQUACRÍA AROSA, S.L)

ELEMENTO DE CONTROL	OBJETIVO DEL CONTROL	ACTUACIONES DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y UMBRALES CRÍTICOS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECCIÓN	RESULTADO
Control de emisión de polvo y partículas en suspensión	Reducción de las emisiones de polvo y partículas en suspensión	Utilización de lonas para cubrir los camiones que transportan materiales, realizar riegos en los movimientos de tierra, restringir la velocidad de los vehículos en obra	Pérdida de visibilidad, nubes de polvo, depósitos de polvo	Limpieza de los viales de acceso a la obra	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Control de las emisiones de la maquinaria utilizada	Controlar que la maquinaria esté en condiciones adecuadas y que ha superado los controles técnicos reglamentarios que se exigen	Se comprobará in situ que la maquinaria no emite humos negros , se comprobarán ITVs	La maquinaria no tiene superada la ITV, emisiones que se comprueben visualmente desproporcionadas	No se emplearán máquinas o vehículos que no hayan superado las pruebas reglamentarias, en caso de gran cantidad de humos negros en inspección visual se someterá a revisión	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede
Minimización de emisiones acústicas de la maquinaria	Controlar los niveles sonoros producidos durante las actividades de obra	Comprobar los mantenimientos reglamentarios de la maquinaria, comprobación de inspecciones técnicas reglamentarias, comprobación dela homologación de la maquinaria en cuanto a las emisiones de ruido (Marcado CE)	Ausencia de marcado CE, ausencia de ITV, ausencia de mantenimientos, Realización de actividades ruidosas en periodo nocturno o épocas de reproducción	Sustitución de la maquinaria de obra que no cumpla con los umbrales establecidos, Paralización de los trabajos realizados fuera del periodo autorizado	X Conforme ☐ No Conforme ☐ No Procede

OBSERVACIONES: (Fecha de visita (27 / 08 / 2026)

Sin levantamiento de polvo.(relleno y compactación zona anexa)

Control de maquinaria por ruido y emisiones gaseosas:E 3346 BBJ Waker Neuson, Miniretro Tackeuchi, Manitou, Rodillo compactador

☐ Dirección Facultativa
☐ Jefe de Obra (Contrata principal y/o subcontratas)
☐ Técnico MedioAmbiente
Firma:

FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B

Firmado digitalmente por FORJAN GOMEZ JUAN MANUEL - 78788098B
Fecha: 2026.09.07 21:35:28 +02'00'

forsan

Fernando Puceiro Bouzas
Ingeniero Técnico Industrial
Nº 1.908 - C.O.E.T.I. - Santiago

VOLTIA stm
Fco. Javier Lorenzo Nieto
DIRECCIÓN GALICIA

PROFEPLAS®
Profesionales del Plástico
CIF B94115987